

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县书坊湖矿业有限责任公司

地址: 泉上镇

法定代表人(负责人): 苏水凤 职务: 法人 联系电话: 188 [REDACTED] 6088

检查场所: 书坊湖砂石矿

检查时间: 2021 年 1 月 14 日 16 时 0 分至 1 月 14 日 18 时 50 分

我们是湖、宁化应急管理局行政执法人员 范志锋、邱志强，证件号码为 35100800320107、3518080537003，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 矿区存在8m左右凹坑。

2. 采场上部截水沟，排土场上部截水沟未开挖到位。

3. 高位水池位置与设计不符，且未设置护栏。

4. 安全教育培训未覆盖全员，且无详细的教育内容。

5. 无应急演练材料。

6. 未见三年行动计划专项整治方案。

以下空白。

检查人员(签名): 范志锋、邱志强

被检查单位现场负责人(签名): 苏水凤 以上情况属实。

2021年1月14日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(宁)应急矿责改〔2021〕1号

宁化县越明矿业有限公司：

经查，你单位宁化县越明矿业有限公司青瑶高岭土矿存在下列问题：

1. 矿区存在 8m 左右凹坑；2. 采场上部截水沟，排土场上部截水沟未开挖到位；3. 高位水池与设计不符，且未设置护栏；4. 安全教育培训未覆盖全员，且无详细的教育内容；5. 无应急演练材料；6. 未见三年行动专项整治方案。（此栏不够，可另附页）。

现责令你单位对上述第 1 至 6 项问题于 2021 年 1 月 25 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。


整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在 60 日内向 宁化县 人民政府或者 三明市应急管理局 申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 宁化县 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员（签名）：邱贵松 证号：35180805370003

潘红心 证号：35170806320008

被检查单位负责人（签名）：苏水凤



本文书一式两份：一份由安全生产监督管理部门备案，一份交被检查单位。
共 1 页 第 1 页

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县石磊矿业有限公司

地址: 守廷镇

法定代表人(负责人): 黄河海 职务: 法人 联系电话: 136 13039

检查场所: 宁坑萤石矿

检查时间: 2021 年 1 月 14 日 10 时 0 分至 1 月 14 日 15 时 50 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 范志峰、邱清松，证件号码为 35100800320107、35180805370003，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 变更设计基建范围至+200中段，目前斜坡道仅施工到约+206m。

2. 验收报告附图中+235中段预备采场位置与实际位置相差约100米，且仅有1条通风行人天井连接至+260。

3. 验收报告附图中东北侧标示有235-260通风行人天井，实际无此天井。

4. +235中段风速传感器安装位置不符合要求。

以下空白。

检查人员(签名): 范志峰、邱清松

被检查单位现场负责人(签名): 黄河海 以上情况属实。

2021年1月14日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(宁)应急矿责改〔2021〕2号

宁化县石磊矿业有限公司：

经查，你单位宁化县石磊矿业有限公司安远萤石矿存在下列问题：

1. 变更设计基建范围至+200m中段，目前斜坡道仅施工到约+206m，未与+200m中段贯通；2. 验收评价报告附图中，+235中段预备采场位置与实际位置相差约100米，且仅有1条通风行人天井连接至+260m中段；3. 验收评价报告附图中东北侧标示有+235至+260通风行人天井，实际不存在；4. +235中段风速传感器安装位置不符合要求，不能测得风速数据。（此栏不够，可另附页）。

现责令你单位对上述第1至4项问题于2021年1月31日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。


整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在60日内向宁化县人民政府或者三明市应急管理局申请行政复议，或者在6个月内依法向宁化县人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员（签名）：邱岩松 证号：35180805370003

徐秋 证号：35170806320008

被检查单位负责人（签名）：黄河海



本文书一式两份：一份由安全生产监督管理部门备案，一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县福来宝心石厂

地址: 宅子镇

法定代表人(负责人): 吴光忠 职务: 负责人 联系电话: 139 15918

检查场所: 矿山

检查时间: 2021 年 1 月 26 日 14 时 40 分至 1 月 26 日 15 时 50 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 邵书松、张树奇，证件号码为 35180825370003、35170806370008 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况:

1. 按国家矿山安全监察局关于开展非煤矿山专项检查的通知做好自查自改工作。
2. 厂房升级改造目前矿山停产。

检查人员(签名): 邵书松、张树奇

被检查单位现场负责人(签名): 吴光忠

2021 年 1 月 26 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县东黄庄道松采石场
地址: 安乐镇
法定代表人(负责人): 任玉水 职务: 主考人 联系电话: 136 8236
检查场所: 矿山
检查时间: 2021 年 1 月 27 日 14 时 30 分至 1 月 27 日 15 时 20 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 邱贵松、张树松，证件号码为 3518080570003、35170806370008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 对自查自改中发现问题做好整改工作
2. 目前矿山运输道路重修, 矿山处以停工状态, 要加强巡查值守。

检查人员(签名): 邱贵松、张树松
被检查单位现场负责人(签名): 任玉水

2021年1月27日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县天和建材有限公司马家围矿区

地址: 安丰镇

法定代表人(负责人): 邱回福 职务: 负责人 联系电话: _____

检查场所: 矿区

检查时间: 2021 年 1 月 27 日 15 时 40 分至 1 月 27 日 17 时 30 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 邱物强、张松松，证件号码为 351808059003、3517080632008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 严格按照专项督查通知要求做好自查自改工作
2. 严格按照开采设计进行矿山建设。

检查人员(签名): 邱物强、张松松

被检查单位现场负责人(签名): 邱回福

2021 年 1 月 27 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县日昌升新型材料有限公司

地址: 城郊镇夏家

法定代表人(负责人): 金雯雯 职务: 法人 联系电话: _____

检查场所: 矿区

检查时间: 2021 年 2 月 23 日 15 时 0 分至 2 月 23 日 16 时 10 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 邱贵强、张标，证件号码为 35180805370003、3517806320008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 复工复产前要做好人员复工复产前教育培训，对新员工做好三级教育。

2. 复工复产前要组织开展安全大检查。

3. 加强放假期间现场巡查值守。

4. 加强外包工程管理。

检查人员(签名): 邱贵强、张标

被检查单位现场负责人(签名): 王富荣

2021 年 2 月 23 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县柳松矿产品有限公司
地址: 湖村镇
法定代表人(负责人): 刘礼金 职务: 董事长 联系电话: 134 1710
检查场所: 研山
检查时间: 2021 年 3 月 1 日 15 时 50 分至 3 月 1 日 17 时 0 分

我们是 宁化 应急管理局行政执法人员 邱贵松、张树培, 证件号码为 35180805370003、35170805370008, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 1. 作业前对工作面进行检查, 清除危岩, 严格按照自上而下的方式分台阶开采。
2. 加强作业人员管理工作, 按规范佩戴劳保用品, 加强安全警示标志、禁烟标志的管理维护。

检查人员(签名): 邱贵松 张树培
被检查单位现场负责人(签名): 刘礼金

2021 年 3 月 1 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化行洛坑钨矿有限公司

地址: 湖村

法定代表人(负责人): 黄进东 职务: 法人 联系电话: 138 092

检查场所: 矿山尾矿库

检查时间: 2021 年 3 月 1 日 15 时 0 分至 3 月 1 日 15 时 50 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 邱贵松、张树松，证件号码为 3518080537003、3517080637008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 加强尾矿库现场管理, 保证尾矿放矿均匀。

2. 进一步完善在线监测系统, 确保干滩长度, 安全超高符合要求。

3. 加强外包单位管理, 确保节后复工人员培训到位。

检查人员(签名): 邱贵松、张树松

被检查单位现场负责人(签名): 陈保基

2021 年 3 月 1 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 福建省腾龙水泥有限公司

地址: 湖村

法定代表人(负责人): 李权统 职务: 主要负责人 联系电话: 139 8851

检查场所: 矿山

检查时间: 2021 年 3 月 1 日 17 时 5 分至 3 月 1 日 18 时 0 分

我们是 李化 应急管理局行政执法人员 邱志斌、张林，证件号码为 350805370003、350806370008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 复工前要做好人员教育培训工作
2. 复工前要组织开展安全大检查
3. 加强假期现场巡查值守。

检查人员(签名): 邱志斌 张林

被检查单位现场负责人(签名): 李淑琴

2021 年 3 月 1 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 福建省东华矿业有限公司

地址: 石壁镇

法定代表人(负责人): 刘喜高 职务: 主要负责人 联系电话: 138 5896

检查场所: 矿山、尾矿库

检查时间: 2021 年 3 月 16 日 15 时 0 分至 3 月 16 日 17 时 0 分

我们是 宁德市 应急管理局行政执法人员 邱贵秋、张标龙，证件号码为 3480005370003、3470806320008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 尾矿库平滩被破坏。
2. 尾矿库出水口水位标尺未设置。
3. 未制定防汛工作方案，国家矿山安全监察局开展外岭尾矿库安全专项检查自查书面报告未形成。
4. 720掘进工作面局部通风未开启。
5. 六大系统未开启，电话无法使用。
6. 下员定位标识牌未贴实际。7. 井下工人抽烟。

检查人员(签名): 邱贵秋、张标龙

被检查单位现场负责人(签名): 刘喜高

2021 年 3 月 16 日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(宁)应急矿责改〔2021〕3号

福建省东学矿业有限公司：

经查，你单位石壁松岭锡矿尾矿库存在下列问题：

1. 干滩长度不足；2. 尾矿库出水口未设置水位标尺；3. 未制定汛期工作方案；4. 国家矿山安全监察局开展非煤矿山安全专项检查自查报告未形成；5. +720中段掘进工作面局部通风未布置；6. 六大系统主机未开启，井下电话无法使用；7. 井下人员定位标识牌未按设计放置；8. 井下有抽烟现象。

按以下要求做好整改工作：

1. 增设符合规范的干滩长度；2. 加强应急值班值守和库内水位情况观察，做好与下游育岩人员的联动，备好应急设备物质等工作；3. 增设出水口水位标尺；4. 制定汛期工作方案；5. 按要求形成开展非煤矿山安全专项检查的书面自查报告；6. 完善+720中段掘进工作面局部通风；7. 对六大系统主机进行维护检修，修复电话；8. 按要求制定人员标识牌并按实际规范使用；9. 围绕人员出入井登记管理、人员定位标识牌使用、井下火灾防治等内容组织开展安全教育培训。

责令你单位对上述问题按要求于2021年4月12日前整改完毕，达到有关法律、法规和标准规定的要求。逾期不整改或达不到要求的，依法给予行政处罚；由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

如果不服本指令，可以依法在60日内向 宁化县 人民政府或者 三明市应急局 申请行政复议，或者在三个月内依法向 宁化县 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产监管执法人员（签名）：


邱贵稳
洪彬龙

证号：35180805370003

证号：35170806320008

被检查单位负责人（签名）：

刘喜高



安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县安海镇谢坊空心砖厂

地址: 安海

法定代表人(负责人): 邓德荣 职务: 负责人 联系电话: 136 4866

检查场所: 矿山

检查时间: 2021 年 3 月 23 日 15 时 30 分至 3 月 23 日 16 时 10 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 邱贵松、张标龙，证件号码为 35180806370003、35180806370008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 严格做好矿区台阶边坡稳定的监测观察, 做好汛期安全准备工作。
2. 加强隐患排查治理工作。
3. 加强厂内堆土安全管理, 控制堆土高度。

检查人员(签名): 邱贵松、张标龙

被检查单位现场负责人(签名): 邓德荣

2021 年 3 月 23 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化恩罗材料经营有限公司

地址: 城南泉州坑

法定代表人(负责人): 罗才生 职务: 法人 联系电话: 135 256

检查场所: 矿山

检查时间: 2021 年 3 月 23 日 16 时 30 分至 3 月 23 日 17 时 30 分

我们是 宁化 应急管理局行政执法人员 邱晋松、张标龙，证件号码为 3518080370003、3518080370008，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 严格遵守自上而下分层分台作业规定。
2. 加强停工期间矿区安全值守工作。

检查人员(签名): 邱晋松、张标龙

被检查单位现场负责人(签名): WZG

2021 年 3 月 23 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县东源新材料有限公司

地址: 济村

法定代表人(负责人): 吴文彬 职务: 董事长 联系电话: 138 [REDACTED] 1770

检查场所: 矿山

检查时间: 2021 年 3 月 24 日 16 时 20 分至 3 月 24 日 17 时 30 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 曹春祥、邱岩松，证件号码为 3519080632010、35180805370003，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 破碎机输送带下有人捡石未带安全帽。
2. 作业面危石未及时清理。

检查人员(签名): 曹春祥 邱岩松

被检查单位现场负责人(签名): [REDACTED]

2021年3月24日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 齐化集团矿业股份有限公司
地址: 湖村 矿山
法定代表人(负责人): 王晖 职务: 法人 联系电话: 187 1112 2000
检查场所: 矿山
检查时间: 2021 年 3 月 25 日 15 时 10 分至 3 月 25 日 16 时 0 分

我们是 齐化 应急管理局行政执法人员 曹春祥、邱春红，证件号码为 _____，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 作业面浮石及时清理。
2. 加强隐患排查治理工作。

检查人员(签名): 曹春祥、邱春红
被检查单位现场负责人(签名): 王永仁

2021 年 3 月 25 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县诚明矿业有限公司

地址: 泉上

法定代表人(负责人): 苏水凤 职务: 法人 联系电话: 188 6088

检查场所: 矿山

检查时间: 2021 年 3 月 25 日 16 时 30 分至 3 月 25 日 17 时 30 分

我们是 宁化 应急管理局行政执法人员 曹春华、邱青松，证件号码为 _____，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 加强作业人员安全生产管理工作
2. 做好防汛备汛准备, 加强边坡稳定性观察。

检查人员(签名): 曹春华、邱青松

被检查单位现场负责人(签名): 苏水凤

2021 年 3 月 25 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 福建省宁化华鑫锡业有限公司

地址: 中沙

法定代表人(负责人): 李金华 职务: 负责人 联系电话: 1380[REDACTED]6712

检查场所: 尾矿库

检查时间: 2021 年 3 月 26 日 9 时 0 分至 3 月 26 日 10 时 0 分

我们是 宁化 应急管理局行政执法人员 曹春平、邱志松，证件号码为 351780630000、35180805390003 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 加强尾矿库值班值守工作。

2. 做好防汛备汛准备工作。

检查人员(签名): 曹春平、邱志松

被检查单位现场负责人(签名): 李金华

2021 年 3 月 26 日