

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 中化石油有限公司 (宁) 应急危现记 (2021) 40号
地址: 宁化县
法定代表人 (负责人): 陈丽珍 职务: 经理 联系电话: 138 878
检查场所: 油罐区
检查时间: 2021 年 7 月 7 日 9 时 10 分至 7 月 7 日 9 时 24 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年7月7日,我两执法人员对中化石油有限公司进行现场检查,现场检查油罐区及站房,未发现安全隐患。(以下略)

检查人员 (签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名): 陈丽珍

2021 年 7 月 7 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 福仙林业有限公司 (宁) 应急危现记 (2021) 45 号

地址: 宁化县曹坊乡

法定代表人 (负责人): 蒋庆瑞 职务: 法人 联系电话: 139 4464

检查场所: 内业材料

检查时间: 2021 年 7 月 7 日 9 时 30 分至 7 月 7 日 9 时 50 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年7月7日: 蒋有强经理工作人员对福仙林化
有限公司内业材料进行抽查 未发现违规。(以下略)

检查人员 (签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名): 蒋庆瑞

2021 年 7 月 7 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 若石加业 (宁) 应急危现记 (2021) 16 号

地址: 宁化县

法定代表人 (负责人): 陈朱仁 职务: 张也 联系电话: 188 2323

检查场所: 油罐区、站房

检查时间: 2021 年 7 月 7 日 9 时 55 分至 7 月 7 日 10 时 20 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌, 证件号码为 35180805370002、35180805370001, 这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年7月7日, 我局组织人员对若石加业
加油站进行安全巡查, 现场检查了油罐区和站房,
未发现安全隐患 (以下略)

检查人员 (签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名): 陈朱仁

2021 年 7 月 7 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)47号
被检查单位: 刘杨加业
地址: 宁化县
法定代表人(负责人): 赵子钊 职务: 法人 联系电话: 135 2232
检查场所: 林业村新
检查时间: 2021 年 7 月 7 日 10 时 32 分至 7 月 7 日 10 时 50 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年7月7日,我单位执法人员对刘杨加业
林业村内进行检查,发现自燃(以现场)!

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 赵子钊

2021 年 7 月 7 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021) 48 号
被检查单位: 宁化九通站
地址: 宁化县 安武镇
法定代表人(负责人): 潘雄 职务: 站长 联系电话: 136 5298
检查场所: 油罐区
检查时间: 2021 年 7 月 7 日 11 时 0 分至 7 月 7 日 11 时 20 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 油罐区有杂草。
2. 消防救生艇开闭。
现场立即整改(以下台白)

检查人员(签名): 林育尧 杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 潘雄

2021 年 7 月 7 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急烟现记〔2021〕49号
被检查单位: 富康上行加油站
地址: 宁化县
法定代表人(负责人): 黄华珍 职务: 站长 联系电话: 136 4337
检查场所: 现场
检查时间: 2021 年 7 月 9 日 9 时 0 分至 7 月 9 日 9 时 20 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧, 证件号码为 35180805370001、35180805370002, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年7月9日, 我局执法人员对富康上行加油站
开展安全检查, 现场未发现隐患。(以下空白)

检查人员(签名): 杨焰斌、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 黄华珍

2021 年 7 月 9 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急烟现记〔2021〕50号

被检查单位: 高建下新加油站

地址: 宁化县

法定代表人(负责人): 黄华珍 职务: 老板 联系电话: 136 4337

检查场所: 现场

检查时间: 2021 年 7 月 9 日 9 时 23 分至 7 月 9 日 9 时 43 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧，证件号码为 35180805370001、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年7月9日,我局组织人员对高建下新加油站开展安全检查,现场未发现违规问题。(以整改)

检查人员(签名): 杨焰斌、林育尧

被检查单位现场负责人(签名): 黄华珍

2021 年 7 月 9 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急烟现记〔2021〕8号
被检查单位: 宁夏东浩化工有限公司
地址: 宁化县 冯家堡乡冯家堡村
法定代表人(负责人): 张富强 职务: 法人 联系电话: 137 8890 3890
检查场所: 厂区
检查时间: 2021 年 7 月 9 日 10 时 0 分至 7 月 9 日 11 时 0 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧，证件号码为 35180805370001、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年7月9日, 我局执法人员前往宁化县东浩化工有限公司现场检查, 未发现安全隐患(已整改)

检查人员(签名): 杨焰斌、林育尧
被检查单位现场负责人(签名): 李国堂

2021 年 7 月 9 日

共 1 页 第 1 页

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁) 应急现记 [2021] 52 号
被检查单位: 宁化县泉上罗李办加油站.
地址: 宁化县泉上镇.
法定代表人 (负责人): 魏强 职务: 宁化县经理 联系电话: 138 [] 5875
检查场所: 施工现场
检查时间: 2021 年 7 月 28 日 9 时 30 分至 7 月 28 日 时 分
我们是宁化县应急管理局行政执法人员 魏强、柯旭斌, 证件号码为 3504080537002 3518080537001, 这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年7月28日, 我局执法人员对宁化县泉上罗李办加油站新建加油站项目施工安全情况进行检查。现场检查该项目“三同时”手续完备, 设计、施工、监理单位均具备相应资质。有效校章, 施工单位有编制施工组织设计, 现场情况与设计一致。不存在违法分包、转包、挂靠行为。(以下空白)

检查人员 (签名): 魏强、柯旭斌
被检查单位现场负责人 (签名): 宋叶周

2021年7月28日

共 1 页 第 1 页

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)53号
被检查单位: 宁化贝凯源贸易有限公司 宁化县上罗李加油站
地址: 宁化县 上罗李村
法定代表人(负责人): 魏纯开 职务: 经理 联系电话: 138 5875
检查场所: 建设工地现场
检查时间: 2021 年 8 月 9 日 9 时 45 分至 8 月 9 日 12 时 0 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌, 证件号码为 35180805370002、35180805370001, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年8月9日, 事前联合执法组对宁化县上罗李加油站新建项目埋罐进行现场核查。现场共有3个双罐, 其中两个罐号一致, 经测量: 罐长 6m, 直径: 26m。
 $V_{\text{埋罐}} = \pi r^2 h = 3.14 \times 1.3^2 \times 6m^3 \approx 30m^3 < 30m^3$, 符合要求。
第三个罐经测量: 罐长 9.7m, 直径: 26m。
 $V_{\text{埋罐}} = \pi r^2 h = 3.14 \times 1.3 \times 1.3 \times 9.7m^3 \approx 50m^3 < 50m^3$; 符合要求。(6个罐号)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 魏纯开

2021 年 8 月 9 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021) 54号
被检查单位: 中化石油有限公司
地址: 宁化县
法定代表人(负责人): 俞美琴 职务: 站长 联系电话: 135 9568
检查场所:

检查时间: 2021 年 9 月 22 日 15 时 35 分至 9 月 22 日 15 时 45 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林能、柯旭明, 证件号码为 13050624016、13050624018, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年9月22日, 我组组织人员对中化石油有限公司进行安全检查。现场加油机数量、油罐容积均与台账一致。应急物资储备数量满足要求。主要安全管理人员均持有证书, 符合近期培训要求。(以下略)

检查人员(签名): 林能、柯旭明

被检查单位现场负责人(签名): 俞美琴

2021 年 9 月 22 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 中五化南门加油站 (宁) 应急危现记 (2021) 55 号
地址: 宁化县 济江镇
法定代表人 (负责人): 李耀平 职务: 经理 联系电话: 135 9198
检查场所: 加油站
检查时间: 2021 年 9 月 22 日 16 时 50 分至 9 月 22 日 17 时 10 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育元、叶旭文 证件号码为 13050624016、13050624018, 这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年9月22日, 我组执法人员对中五化南门加油站长期快证情况现场检查, 现场加油机数量、油罐储量等均与台账一致。应急物资储备满足要求, 主要责任人及安全员均持证上岗, 符合长期快证条件。
(以下空白)

检查人员 (签名): 林育元、叶旭文
被检查单位现场负责人 (签名): 李耀平

2021 年 9 月 22 日